

## 白根源小学校 2020年度通学路安全点検結果:6件

| 番号 | 分類 | 通学路における危険箇所・住所           | 道路種 | 通学路の状況・危険の内容   | 要望事項   | 対策結果・予定  |
|----|----|--------------------------|-----|--|--|--|
| 1  | 継続 | 徳島せぎ沿い通学路                | 市道  | ①通学路表示が少ない。<br>②時々草刈りをしているが、道路左右が草等に覆われ、中央によって歩かざるを得ない。一部補修していただけたが、アスファルトの痛んだ部分がまだ多くある。 | ①路面に[注意喚起道路標示]の表示印刷、通学路であることをドライバーに目につきやすいように表示していただきたい。<br>②草取りの回数を増やしていただきたい。一部舗装の補修をしていただきありがたいので続きの部分も、アスファルトの補修で、児童が歩きやすい環境にしていただきたい。 | ①電柱幕2枚<br>看板1枚設置<br>(一時停止規制は警察本部で必要なしと判断)<br>②土地改良区で年2回の草刈りを実施 |
| 2  | 新規 | 菊屋横断歩道                   | 県道  | 県道を横断するのに、信号がない、大型車が多い。あまり止まってくれない。  | 通学路表示をお願いしたい。  | 電柱幕1枚<br>看板1枚設置  |
| 3  | 新規 | 福祉村団地→学校に向かう道            | 県道  | ・福祉村から路側帯が狭い。車と近く危険。<br>・日頃より車やトラックが等の交通量が多く、真横をトラックが通る時は、大人でも怖いと感じた。                    | 通学路表示をお願いしたい。  | 電柱幕1枚設置  |
| 4  | 新規 | 水宮神社前付近                  | 市道  | ・道が狭く、車のすれちがいが大変な場所があり、歩行の危険につながる。   | 通学路表示をお願いしたい。  | 電柱幕2枚設置  |
| 5  | 新規 | 塩沢の信号                    | 県道  | ・ダンプの交通量が多く、スピードが出ている。   | 通学路表示をお願いしたい。  | 電柱幕1枚設置  |
| 6  | 新規 | 東部公会堂東側道路<br>(有野987～523) | 市道  | ・道が狭く、車のすれちがいが大変な場所であり、子供の通学に危険が生じる。   | 路肩を広げて歩行者通行帯を少しでも確保したい。  | ①要望により検討<br>②新規事業で行えるか確認                                       |