

白根源小学校 2021年度通学路安全点検結果:6件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	菊屋横断歩道	県道	交通量が多い。トラックも通る。見通しがよい坂道なので、車のスピードが出やすい場所である。信号機がない横断歩道のため、児童が横断するとき車に止まってくれないことがある。横断歩道ありのダイヤモンドマークが消えかかっているところがある。	信号機をつけてほしい。難しければ、横断歩道の周りに色を塗る、児童が横断する旨の表示、横断歩道ありのダイヤモンドマークの塗りなおし等、何らかの手立てをしてほしい。	利用者が少ないため、信号機は取り付けができない。標示は補修上済み。
2	継続	徳島せぎ沿い通学路	市道	①昨年通学路の表示をつけていただいていたが、児童が登校時にスピードを出した車が通っていく現状があり、より良い改善がないため危険。 ②時々草刈りをしていただいているが、道路の左右が草等に覆われる。児童はそれをよけて歩くため、道路の中央を歩かざるを得ないために危険である。	①通学路の表示(昨年度と同じものを)を増やしてほしい。また、古くなったものを直してほしい。 ②草刈りを早くしていただけるよう働きかけをお願いしたい。	古くなっていた看板を新しいものに取り換え、新たに1か所看板を設置。
3	新規	学童前の道路	市道	朝の登校時は大丈夫であるが、下校時は、学童(桃っこ)前から駐車場にわたるとき、上から下ってくる車が確認しにくく、かなりスピードの出ている車が来る。	学校があるという表示や注意喚起の看板等をつけてほしい。	立看板1枚設置。
4	新規	行善寺	市道	①行善寺の駐車場近くの四差路は、車が木に隠れて、歩行者から見えづらくなっている。通学路看板もあるが、見えにくい。 ②児童が道を横断する箇所は、下り坂でカーブのため、上から来る車には見通しが悪く、歩行者からも見えづらく危険である。	・通学路看板が見えにくい。大きいものを複数個所つけてほしい。 ・通学路であるという表示をつけてほしい。	立看板1枚、電柱幕1枚設置。
5	新規	源の信号機より小学校へ向かい1つめの横断歩道	県道	児童の登校時間は朝の通勤時間と重なり、車の通りが激しい。保護者が安全を見守って渡らせている。	自動車の運転者に注意喚起をするための表示をつけてほしい。	立看板1枚設置。
6	新規	有野西・源西区・農業水タンク前より下に下った水路		①狭い道路のわきに水路があり、通行時に車を避ける際、転落の恐れがある。 ②大雨で増水した場合、転落すると流される危険。登校時に数名落ちたことがある。川の流れも速い。	特に危険なところに、すでに設置してあるような金属製のふたや柵を増やしてほしい。	道路事業が大きくなるため対応は厳しい。