

令和4年度 安全点検結果（市に要請内容）

分類	危険箇所	道路種	通学路の状況 危険の内容	要望事項
新規	白根団地側から道路を横断する所。小林建設のところの横断歩道からかわむらに向かう所。	県道	”・スピードを出して走る自動車多く、横断歩道で停まってもらえないときがある。	・通学路表示を設置
継続	徳島堰沿いの道	市道	・道幅が狭いので、走る自動車と歩く児童の距離が近い。スピードを出して走る自動車も多い。 ・左右が草等に覆われたり石垣が崩れそうになっていたりで、中央によって歩かざるを得ない。また道路端はアスファルトの痛んだ部分が見られる。	・スクールゾーン時間の設定。道路への注意喚起のペイント ・道のアスファルト補修と拡幅
新規	行善寺西 三叉路	市道	・カーブミラーに伸びた木の枝が掛かっている、ドライバーから歩く児童が見えにくい。	・通学路表示を設置
継続	小学校北側の東西に通じる道路の脇を流れる用水路 （有野西・源西区の農業水タンク前より下）	市道	・通学路の道路幅が狭く、用水路に蓋が無い、ため、転落が心配である。	・用水路への蓋の設置
新規	行善寺近くの竹やぶの前	市道	・空き家のブロック塀が児童の背より高い。地震で倒壊したら下敷きになる心配がある。	・ブロック塀の除去か補強